

2025年9月

各位(ボイラー及び圧力容器関係者)

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

検査検定料金の改定のお願い

日頃より、当協会の検査検定をご利用いただくなど、当協会の業務に格別のご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

当協会は検査検定の質の維持・向上のため、法令・行政通達等に基づく厳格な検査内容の遵守の徹底、検査結果のダブルチェック、検査検定技法等に関する研修などを協会全体で行うとともに、現行の料金を維持するため、職員の削減、事務所の移転等による賃借料の引き下げ、各種消耗品等の経費の削減を進めてきました。

しかしながら、機械の設置基数の減少等に伴い検査検定収入が減少するとともに、物価上昇等に伴い人件費を含む経費が増加し、検査検定事業においては、経費が収入を上回る状態となって参りました。

昨今の物価上昇の折、誠に、心苦しく申し訳ありませんが、2026 年4月1日から、ボイラー及び圧力容器の検査検定(製造時等検査、性能検査、個別検定)料金(消費税を除く)を、近年の物価上昇を踏まえて12%引き上げさせていただきますようお願いいたします。

なお、改定後の料金につきましては、お手数ですが、添付いたしました資料をご覧ください。

私どもは、皆様に、厳しい環境の中で特段のご配慮を頂くことを忘れず、今まで以上に検査検定の質の維持・向上に努めて参ります。

何卒諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

製造時等検査料金改定早見表

※2026 年 4 月 1 日実施分より改定後の料金

第一種圧力容器製造時等検査料金（税抜）

（１）構造検査・使用検査

内容積（m ³ ）	改定前	改定後
0.5 未満	12,300 円	13,800 円
0.5 以上 1 未満	17,200 円	19,300 円
1 以上 2 未満	22,000 円	24,600 円
2 以上 5 未満	26,800 円	30,000 円
5 以上 10 未満	32,200 円	36,100 円
10 以上 30 未満	41,800 円	46,800 円
30 以上 60 未満	47,200 円	52,900 円
60 以上	52,100 円	58,400 円

（２）溶接検査

ア 胴を溶接する場合

㊦ 胴の長手方向における溶接部の長さが5m 未満のもの

胴の最大内径（m）	改定前	改定後
0.5 未満	26,600 円	29,800 円
0.5 以上 1 未満	41,700 円	46,700 円
1 以上	57,000 円	63,800 円

㊧ 胴の長手方向における溶接部の長さが5m 以上10m 未満のもの

胴の最大内径（m）	改定前	改定後
0.5 未満	36,700 円	41,100 円
0.5 以上 1 未満	46,800 円	52,400 円
1 以上	62,100 円	69,600 円

㊨ 胴の長手方向における溶接部の長さが10m 以上のもの

胴の最大内径（m）	改定前	改定後
0.5 未満	41,700 円	46,700 円
0.5 以上 1 未満	52,000 円	58,200 円
1 以上	67,200 円	75,300 円

イ 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合

鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの (m)	改定前	改定後
0.5 未満	26,600 円	29,800 円
0.5 以上 1 未満	41,700 円	46,700 円
1 以上	67,200 円	75,300 円

性能検査料金改定早見表（ボイラー及び第一種圧力容器）

※2026 年 4 月 1 日実施分より改定後の料金

ボイラー性能検査料金（税抜）

ア 年間 10 基未満

伝熱面積（㎡）	改定前	改定後
5 未満	17,600 円	19,700 円
5 以上 10 未満	21,500 円	24,100 円
10 以上 40 未満	30,400 円	34,000 円
40 以上 100 未満	35,500 円	39,800 円
100 以上 200 未満	43,200 円	48,400 円
200 以上 300 未満	50,600 円	56,700 円
300 以上 500 未満	58,400 円	65,400 円
500 以上 700 未満	73,900 円	82,800 円
700 以上	81,700 円	91,500 円

イ 年間 10 基以上 100 基未満

伝熱面積（㎡）	改定前	改定後
5 未満	17,000 円	19,000 円
5 以上 10 未満	20,800 円	23,300 円
10 以上 40 未満	29,400 円	32,900 円
40 以上 100 未満	34,400 円	38,500 円
100 以上 200 未満	41,900 円	46,900 円
200 以上 300 未満	49,000 円	54,900 円
300 以上 500 未満	56,600 円	63,400 円
500 以上 700 未満	71,600 円	80,200 円
700 以上	79,200 円	88,700 円

ウ 年間 100 基以上

伝熱面積（㎡）	改定前	改定後
5 未満	15,300 円	17,100 円
5 以上 10 未満	18,700 円	20,900 円
10 以上 40 未満	26,400 円	29,600 円
40 以上 100 未満	30,900 円	34,600 円
100 以上 200 未満	37,700 円	42,200 円

200 以上 300 未満	44, 100 円	49, 400 円
300 以上 500 未満	50, 900 円	57, 000 円
500 以上 700 未満	64, 400 円	72, 100 円
700 以上	71, 200 円	79, 700 円

第一種圧力容器性能検査料金（税抜）

ア 年間 10 基未満

内容積（ m^3 ）	改定前	改定後
0.5 未満	9, 900 円	11, 100 円
0.5 以上 1 未満	13, 800 円	15, 500 円
1 以上 2 未満	17, 600 円	19, 700 円
2 以上 5 未満	21, 500 円	24, 100 円
5 以上 10 未満	25, 800 円	28, 900 円
10 以上 30 未満	33, 500 円	37, 500 円
30 以上 60 未満	37, 800 円	42, 300 円
60 以上	41, 700 円	46, 700 円

イ 年間 10 基以上 100 基未満

内容積（ m^3 ）	改定前	改定後
0.5 未満	9, 600 円	10, 800 円
0.5 以上 1 未満	13, 300 円	14, 900 円
1 以上 2 未満	17, 000 円	19, 000 円
2 以上 5 未満	20, 800 円	23, 300 円
5 以上 10 未満	25, 000 円	28, 000 円
10 以上 30 未満	32, 400 円	36, 300 円
30 以上 60 未満	36, 600 円	41, 000 円
60 以上	40, 400 円	45, 200 円

ウ 年間 100 基以上

内容積（ m^3 ）	改定前	改定後
0.5 未満	8, 600 円	9, 600 円
0.5 以上 1 未満	11, 900 円	13, 300 円
1 以上 2 未満	15, 300 円	17, 100 円
2 以上 5 未満	18, 700 円	20, 900 円
5 以上 10 未満	22, 500 円	25, 200 円

10 以上 30 未満	29, 100 円	32, 600 円
30 以上 60 未満	32, 900 円	36, 800 円
60 以上	36, 300 円	40, 700 円

個別検定料金改定早見表

※2026 年 4 月 1 日実施分より改定後の料金

第二種圧力容器個別検定料金（税抜）

内容積（ m^3 ）	改定前	改定後
0.1 未満	6,100 円	6,800 円
0.1 以上 0.5 未満	7,500 円	8,400 円
0.5 以上 1 未満	8,800 円	9,900 円
1 以上 2 未満	13,600 円	15,200 円
2 以上 5 未満	21,200 円	23,700 円
5 以上 10 未満	29,500 円	33,000 円
10 以上 300 未満	41,100 円	46,000 円
300 以上 500 未満	56,800 円	63,600 円
500 以上 1000 未満	93,200 円	104,400 円
1000 以上	139,100 円	155,800 円

（ジャケット付圧力容器の内容積＝内外両胴の内容積（ m^3 ）の和）

小型ボイラー個別検定料金（税抜）

改定前	改定後
11,400 円	12,800 円

小規模温水ボイラー個別検定料金（税抜）

改定前	改定後
2,500 円	2,800 円

小型圧力容器個別検定料金（税抜）

改定前	改定後
8,200 円	9,200 円